

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.

8

GRUPP

87

NR

215

DATUM

Jan 1993

BETR.

Tillägg till monteringsanvisning parkeringsvärmare 091-B 200

Sida 1 av 2


Extra kontroll vid montering av parkeringsvärmare

Detta servicemeddelande gäller för vagnar av årsmodell 1991 och framåt.

Denna information kompletterar operation 14 och 44 i monteringsanvisning P-8 875-2 Maj 92. Operationerna 14 och 44 finns beskrivna på nästa sida med kompletterande text i fet stil. Kopiera vid behov sidan 2 och lägg in den i monteringsanvisningen.

Orsak

Vid montering av parkeringsvärmare är det viktigt att inga kylslangar placeras så nära EGR-röret att det finns risk för skador på kylslangarna. Kylslangarna ska därför placeras så långt som möjligt ifrån EGR-röret vid monteringen.




870 0348a

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera

Servicechef	Reservdelschef	Verkstadschef	Verkstadsförförman	Servicetekniker									

14



- Sätt dit klamman (1) på slang (C) och (D).
Vinkla klamman och slangarna så att dom kommer så långt som möjligt från EGR-röret (2).
- Borra hål.
- Rostskyddsbehandla hålkanten.
- Skruva fast klamman.
- Kontrollera att slangarna (C) och (D) kom så långt som möjligt från EGR-röret (2).

870 0347s

44

- Sätt tillbaka batteriledningen.
- Ställ tempreglaget på max värme.
- Ställ in tiduret efter handbok.
- Fyll på kylsystemet, starta motorn och varmkör.
- Starta värmaren; låt den gå tills ev. rök upphör, flera startförsök kan behövas innan bränslepumpen börjar arbeta som den ska.
- Kontrollera att inget läckage förekommer, (bensin eller kylvätska).
- Kontrollera att bensin, elledningar och vattenslangar inte kan skadas pga skavning eller genom kontakt med avgasrör, EGR-rör, rattaxel, kardanaxel, e.t.c.
- Klamma upp samtliga elledningar med buntband.