

Distr. HV


|  |          |        |
|--|----------|--------|
| AVD.                                     |          | GRUPP  |
| <b>P</b>                                 | <b>9</b> | 93     |
| BETR.                                    |          | NR     |
| Kopplingsdosa för draganordning 283087-5 |          | 6      |
|  |          | DATUM  |
|  |          | Maj 76 |

### Korrosion i kopplingsdosa för draganordning


För att minska risken för korrosion har kabeldragningen vid draganordningens kopplingsdosa ändrats så att kabeln dras in genom därför avsett urtag på dosans undersida. Hålet bakom dosan utgår och ersätts av ett hål vid sidan av dosan enligt figur.

Gamla drag kan modifieras enligt följande:

1. Lossa batteriminuskabeln.
2. Demontera kopplingsdosan och kablarna, samt märk upp dessa.
3. Avlägsna eventuell korrosion med lämpligt rostborttagningsmedel. Vid mycket korrosion bör dosan bytas.
4. Borra hål med diametern 16 mm i draganordningen enligt figur.
5. Det gamla befintliga hålet tätas med kitt 277060 eller likvärdigt, tills gummiplogg 961965-1 finns tillgänglig, omkring V 621.
6. Trä gummigenomföring 961954-5 på kabeln och montera denna i det nya hålet.
7. Montera kablarna på dosan enligt märkningen, samt montera dosan på draget.
8. Återmontera batteriminuskabeln. Gör funktionsprov.



VOLVO  
113265



VOLVO  
113265